


# BlueMax Mini

- ▶ BlueMax Mini Modular
- ▶ Zubehör

## Wechselbohrgetriebe System 32 Lochreihe 90°




- ▶ Wechselbohrgetriebe 90° versetzt für Führungen im System 32
- ▶ Bohrer bitte separat bestellen

Seitenverweis:


- ▶ Bohrer, siehe Seite 1151 - 1152

| Beschreibung  | Bestell-Nr.      | VE    |
|---|------------------|-------|
| Wechselbohrgetriebe, 9 Spindeln, 90°  | <b>9 132 097</b> | 1 St. |
| Wechselbohrgetriebe, 9 Spindeln, 90° mit Schnellwechselfutter und Bohreraufnahmen | <b>9 131 507</b> | 1 St. |

Bohrbild



## Sonstiges Zubehör



- ▶ Zubehör zur individuellen Konfiguration der BlueMax Mini Modular

| Beschreibung                            | Bestell-Nr.      | VE    |
|---|------------------|-------|
| <b>1</b> Niederhalter                   | <b>9 131 508</b> | 1 Set |
| <b>2</b> Mittenanschlag mit Skala       | <b>9 132 098</b> | 1 St. |
| <b>3</b> Einpressbügel für Bohrgetriebe | <b>9 132 100</b> | 1 St. |
| <b>4</b> Fußschalter                    | <b>9 132 101</b> | 1 St. |
| <b>5</b> Fortsetzungsanschlätze         | <b>9 132 103</b> | 1 Set |

## Bohrfutterblindstopfen



- ▶ Blindstopfen für Schnellwechselfutter

| Beschreibung   | Bestell-Nr.      | VE    |
|--|------------------|-------|
| <b>1</b> Bohrfutterblindstopfen für Schnellwechselfutter | <b>0 040 657</b> | 1 St. |
| <b>2</b> Bohrfutterblindstopfen                          | <b>0 076 497</b> | 1 St. |